

 <b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		
	<b>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>		
<b>Código:</b> FO-DIE-13	<b>Versión:</b> 01	<b>Fecha de aprobación:</b> 11/02/2020	
<b>Contrato No.</b>	NA	<b>Fecha de elaboración</b>	08/08/2021
<b>Contratista</b>	NA		
<b>Objeto</b>	MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		
<b>Interventor</b>	NA		
<b>Supervisor</b>	NA		
<b>% Avance</b>	NA	<b>Fecha de inicio</b>	NA
		<b>Fecha de terminación</b>	NA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

 <p>Foto No.   1 Observaciones Particulares: estado de la fachada lateral del edificio Albert Einstein</p>	 <p>Foto No.   2 Observaciones Particulares: vista general de estado de la fachada del edificio SAE</p>
--	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

 <p>Foto No.   3 Observaciones Particulares: estado de la canal y cubierta</p>	 <p>Foto No.   4 Observaciones Particulares:</p>
---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Foto No: | 5  
Observaciones Particulares:  
Acceso donde entra de forma directa el agua



Foto No: | 6  
Observaciones Particulares:  
Deterioro de pintura de muro

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Foto No: | 7  
Observaciones Particulares:



Foto No: | 8  
Observaciones Particulares:

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Foto No: | 9  
Observaciones Particulares:



Foto No: | 10  
Observaciones Particulares:

Mal estado de la placa del segundo piso edificio Martin Viatela

Fachada del edificio administrativo Martin

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Foto No: | 11

Observaciones Particulares:  
Placa del cielo raso en mal estado edificio Martin



Foto No: | 12

Observaciones Particulares:

---

 <b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	<b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		
	<b>FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>		
<b>Código:</b> FO-DIE-13	<b>Versión:</b> 01	<b>Fecha de aprobación:</b> 11/02/2020	
<b>Contrato No.</b>	NA	<b>Fecha de elaboración</b>	04/08/2021
<b>Contratista</b>	NA		
<b>Objeto</b>	MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		
<b>Interventor</b>	NA		
<b>Supervisor</b>	NA		
<b>% Avance</b>	NA	<b>Fecha de inicio</b>	NA
		<b>Fecha de terminación</b>	NA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Foto No: 1  
 Observaciones Particulares:  
 estado de la fachada lateral del edificio Albert Einstein



Foto No: 2  
 Observaciones Particulares:  
 vista general de estado de la fachada del edificio Albert Einstein

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Foto No: 3  
 Observaciones Particulares:  
 estado de la canal y cubierta del edificio Albert Einstein



Foto No: 4  
 Observaciones Particulares:  
 remate final de teja contra muro en area de cubierta en edificio Albert Einstein

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

	
<p>Foto No:   5</p> <p>Observaciones Particulares: se evidencia falta de mantenimiento e impermeabilizacion en area de canal planta cubierta del edificio Albert Einstein</p>	<p>Foto No:   6</p> <p>Observaciones Particulares: evidencia de cielo raso con problemas de humedad a causa de la falta de impermeabilizacion en canal de cubierta edificio Albert Einstein</p>

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

	
<p>Foto No:   7</p> <p>Observaciones Particulares: evidencia de humedad causada por filtraciones de agua durante fuertes lluvias tercer piso aula 315 edificio Albert Einstein</p>	<p>Foto No:   8</p> <p>Observaciones Particulares: cielo raso y luminarias de tercer piso edificio Albert Einstein</p>

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

	
<p>Foto No:   9</p> <p>Observaciones Particulares:</p>	<p>Foto No:   10</p> <p>Observaciones Particulares:</p>

problemas de humedad causados por filtraciones en los ductos de bajantes de A.LL aula 211 edificio Albert Einstein.

problemas de humedad evidenciados en placa techo 1 piso edificio Albert Einstein

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Foto No: 11  
 Observaciones Particulares:  
 unidades sanitarias fuera de uso por problemas en su ramales de desagues pisos 2 y 3 edificio Albert Einstein

Foto No: 12  
 Observaciones Particulares:  
 estado de los puntos de escaleras y cielo raso en edificio Albert Einstein.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





Foto No: 13  
 Observaciones Particulares:  
 placas de andén fracturadas edificio Albert Einstein

Foto No: 14  
 Observaciones Particulares:  
 estado de tomas electricas en algunas aulas de los trespisos del edificio Albert Einstein

---

<b>Contrato No.</b>	NA	<b>Fecha de elaboración</b>	12/08/2021
<b>Contratista</b>	NA		
<b>Objeto</b>	MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS.		
<b>Interventor</b>	NA		
<b>Supervisor</b>	NA		
<b>% Avance</b>	NA	<b>Fecha de inicio</b>	NA
		<b>Fecha de terminación</b>	NA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**


Foto No: 1  
**Observaciones Particulares:**  
 Estado de la fachada lateral del edificio Guatavita. Deterioro de pintura estructura metálica

Foto No: 2  
**Observaciones Particulares:**  
 Deterioro de la cubierta y pintura de fachada

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**


Foto No: 3  
**Observaciones Particulares:**  
 Fachada posterior del edificio Guatavita. Se observa deterioro de pintura fachada y pintura estructura metálica.

Foto No: 4  
**Observaciones Particulares:**  
 Se observa deterioro de pintura en barandas metálica del edificio Guatavita.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**


**Foto No:** 5

**Observaciones Particulares:**

se evidencia falta de mantenimiento e impermeabilizacion de muro bajo escalera en primer piso del edificio Guatavita.


**Foto No:** 6

**Observaciones Particulares:**

Se observa humedad en cielo raso de salones del tercer piso, por el mal estado de la cubierta del edificio Guatavita.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**Foto No:** 7

**Observaciones Particulares:**

Se hace necesario el cambio de las puertas de las aulas del edificio Guatavita


**Foto No:** 8

**Observaciones Particulares:**

Es indispensable la adecuacion de las toma corrientes en las aulas de clase del edificio Guatavita

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Foto No: 9  
Observaciones Particulares:  
Fachada lateral derecha edificio Guatavita. Se observa deterioro de pintura fachada



Foto No: 10  
Observaciones Particulares:  
Se hace necesario cambio de enchape en pasillos y terraza del edificio Guatavita.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**


Foto No: 11  
Observaciones Particulares:  
Se hace necesario cambio de enchape en aulas del edificio Guatavita.




Foto No: 12  
Observaciones Particulares:  
Se observan las escaleras sin enchapar en el edificio Guatavita.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**


Foto No: 13

Observaciones Particulares:

Se observa la necesidad de adecuación de luminarias en el tercer piso que culegan de la estructura de la cubierta por unas de mejor capacidad por la altura que estas tienen.

Foto No: 14

Observaciones Particulares:

Se observa la necesidad de adecuación de luminarias de algunas aulas en el edificio Guatavita

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**


Foto No: 15

Observaciones Particulares:

Se observa la necesidad de instalar ventanería en unas aulas y la instalación de cielo raso en aulas y pasillos, en el edificio Guatavita.

Foto No: 16

Observaciones Particulares:

Es indispensable adecuar los baños de discapacitados que están deteriorados y sin uso.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**


Foto No: 17

Observaciones Particulares:

Se observa la necesidad de instalar un carcamo que canalice el agua lluvia en la zona posterior de edificio Guatavita, para evitar la humedad y la erosión de tierra en esta zona.

Foto No: 18

Observaciones Particulares:



---